

# 山佐系スロット 対策 [ FGX-0Y① ]



当メーカーの過去機種にてメイン基板とサブ基板間のハーネスの脱着による事例が発生しています。



「FGX-0Y①」は構造上可能なハーネス脱着や交換を事前に対策する部品です。

## ●対応機種

「S リノ SPYTMM」 「S スターパルサー-YTCC」 「S ニューパルサー-DX-VYTDD」 等

## ●対策箇所

所定の位置に両面テープで固定し、ハーネスの脱着・交換等を防ぎます。



- ・全てのゴト行為に対応出来るとは限りません。
- ・公安委員会届出済み（※受理されない地域もあります。事前に販売店にご確認ください。）